

システム	内容
構造基準	<ul style="list-style-type: none"> 鉄骨-演算条件-プレート印刷の2ページ目のウェブ面積基準の鋼材No.と鋼材寸法に間違っただータが出力されていたのを修正しました。
仕上表	<ul style="list-style-type: none"> 入力データ印刷において、複数選択して印刷するとユニットNo.が正しく印刷されない場合がある現象を修正しました。この現象は間仕切と外壁断熱材で起こる可能性があります。 ユニット変更で指定ユニットNo.の一括変更できますが、その他材料が正しく変更できない現象を修正しました。
仕上演算印刷	<ul style="list-style-type: none"> 内訳計算書(算出根拠)で印刷とEXCEL出力が相違する部分を修正しました。(間仕切の開口補強の摘要表現・ユニットが6層までしか出力されない)
建具基準	<ul style="list-style-type: none"> 純開口の簡易入力において、入力できない項目が入力可能になってしまう現象を修正しました。
建具演算印刷	<ul style="list-style-type: none"> 内訳計算書(算出根拠)で印刷とEXCEL出力が相違する部分を修正しました。(仕上区分フォルダを表示をチェックしたときの建具附合物の計算式の倍数)
配置・スパン設定・階高設定	<ul style="list-style-type: none"> 階選択画面から一括印刷する際に配置上の表示設定で主力筋方向・端部定着にチェックを付けているにもかかわらず印刷されない現象を修正しました。 「編集・モード」メニューの「移動」で、複写にチェックを入れ壁を移動させた際、その壁に接続している開口において保存時に重複エラーが検出されてしまう現象を修正しました。
演算	<ul style="list-style-type: none"> 仕上-内部室などで開口を指定し演算するとDSC-10094やDSC-10092エラーが出る場合がある現象を修正しました。建具個別で姿図No.を指定した際にパターンA~Eのうち、A以外(B~E)を指定した場合に発生します。 鉄骨-エラーメッセージ内の部位が正しくない場合がある現象を修正しました。(梁・小梁) 仕上-間仕切をまとめて演算する場合、その他材料が正しくまとまらない場合がある現象を修正しました。