

システム	内容
構造リスト	マークの色を標準色以外に指定して絞り込み機能を使用した時に標準色のマークを表示する不具合を現象を修正しました。
躯体個別	躯体個別の雑汎用において、略記号選択画面で設定した略記号を入力した際に不要なエラーが出る不具合を修正しました。
	躯体個別拾い-雑汎用において、汎用の寸法欄のエラーチェックを見直しました。
仕上個別	計測データの送信依頼でイメージ入力個別からの送信にも対応しました。
配置 スパン設定 階高設定	画面レイアウトを標準設定に戻す操作を実行すると、階情報バーの「▲見上げ表示」ボタンが左にスライドする不具合を修正しました。
演算	仕上配置演算の内部室で、梁型高さを計算する際に天端打増し寸法が考慮されない不具合を修正しました。
	建具-附合物で置換設定して、置換元から一部だけ(外部だけ、仕上区分3だけ、など)を置換したい場合に、一部だけの置換が正しく行えない不具合を修正しました。
	垂直ハンチ梁に山止線が貫通している場合に空m3が正しく算出されない不具合を修正しました。
	SRC梁において設定したブラケットのコンクリート減分が算出されない不具合を修正しました。
	躯体-各部位の補正、もしくは雑・雑汎用において、定着・継手・余長の計算時に、1ヶ所当りの長さを求めて丸めてからヶ所数をかけるように修正しました。従来では長さにヶ所数をかけてから丸めを行っていました。
イメージ入力	リボンバーの「スナップ(計測)」ボタンを押してもONの状態にならない不具合を修正しました。
	計測データが頂点数が20点以上の複雑な形状だと、面積根拠が表示されない場合がある現象を修正しました。
	「室の計測」を行った際に辺の選択でフォーカス線が表示されない不具合を修正しました。